



Reunión semanal sobre seguridad

Peligros de Trabajo en Caliente

Para algunos de ustedes, la soldadura es un trabajo práctico. No obstante, la seguridad de soldadura implica no sólo al soldador, sino también a quienes trabajan en las cercanías de las operaciones de soldadura. También se debe estar atento a peligros si un contratista entra en nuestras instalaciones para realizar un trabajo de soldadura. En breve, se tiene que asegurar de que todo el mundo sabe cómo mantenerse sano y salvo.

Incendios en propiedades industriales pueden ser causa de la soldadura o operaciones de corte. La causa principal de incendio son las chispas y/o la escoria caliente que la soldadura necesariamente produce.

Hay diferentes tipos de soldadura que utilizan electricidad y varillas de soldadura o gases comprimidos, y una variedad de gases comprimidos tanto inflamables y no inflamables.

Accidentes y Lesiones Relacionadas con la Soldadura Incluyen:

- Quemaduras a los ojos desprotegidos, conocido como destello de arca de soldadura, y quemaduras a la piel de la radiación ultravioleta (UV) en un arco de soldadura - la luz brillante que viene de la soldadura;
- Incendios de ignición de chatarra, materiales inflamables almacenados, o hasta los edificios donde se hace la soldadura;
- Explosiones causadas por la ignición de gas inflamable y vapores líquidos inflamables en tubos, tanques, y otros recipientes que no han sido limpiados o purgados correctamente antes de realizar soldadura.
- Inhalación de humos tóxicos cuando metales están calentados y soldados en áreas confinados o mal ventilados; y
- Electrocutación causada por equipo de soldadura defectuoso o equipo inadecuadamente conectado o incorrectamente utilizado.

Para Prevenir Estos Tipos de Accidentes Tiene Que:

- Llevar puesto el Equipo de Protección Personal (PPE) adecuado. Para proteger los ojos, se tiene que llevar anteojos equipados con lentes filtrados incluso protectores faciales, gafas, y lentes. Ambos el soldador y los trabajadores que están cerca deben tener protección adecuada para los ojos. Otra ropa protectora debe incluir protección de la cabeza no inflamable, chaquetas y delantales de cuero, guantes para la soldadura, y camisas de manga larga (con puños y cuello que se cierran con botones). Piernas de pantalones deben cubrir sobre la parte superior de botas de seguridad altas de cuero, y las botas deben tener puntera de acero;
- Colocar pantallas y escudos alrededor de operaciones de soldadura para proteger a trabajadores que están cerca, pero quienes no están involucrados en el trabajo;
- Remover equipo, inventario, o pisos que la soldadura puede encender o cubrirlos con material ignífugo. Poner una guarda de incendios, y mojar áreas cuando sea necesario. Siempre tenga el equipo de extinción de incendios correcta cerca;
- Limpiar y purgar tubería, tanques, y otros recipientes adecuadamente antes de soldarlos.

- Mantener áreas de trabajo bien ventiladas, y usar los respiradores adecuados correctamente si se requieren respiradores; y
- Conectar equipo correctamente: utilice el tamaño de cable adecuado, y realice conexión a tierra debida para cualquier metal que se va a soldar.

Para Soldadura que Involucre Gases Comprimidos que Pueden Quemar o Explotar:

- Reparar o reemplazar equipo dañado o defectuoso inmediata y adecuadamente;
- Tenga cuidado con fuentes de calor, chispas, o llamas;
- Inmediatamente repare o remueva y reemplace cilindros y conexiones que tienen una fuga;
- Mantenga cilindros en una posición vertical, seguros en todos momentos, y almacenados en áreas bien ventiladas con las tapas roscadas;
- Almacene cilindros a una distancia de al menos 20 pies de todos productos combustibles; y
- No permite que grasa o aceite venga en contacto con válvulas y conexiones. Oxígeno acelerará un incendio que involucra grasa o aceite.

Preguntas para Considerar Antes de Comenzar Trabajo en Caliente:

- ¿Todo el mundo entiende el alcance del trabajo?
- ¿Han sido notificado todos los empleados afectados?
- ¿Han sido notificados el personal de seguridad y los de respuesta a emergencia?
- ¿Se ha rellenado el permiso?
- ¿Se ha inspeccionado el área antes de comenzar el trabajo caliente?
- ¿Se ha removido todos los productos inflamables/combustibles del área?
- ¿Se ha evaluado el área para asegurar que no hay vapores inflamables presentes?
- ¿Hay un extinguidor de incendios disponible?
- ¿Se ha cubierto los peligros de incendio inmóviles con una lona u otro recubrimiento no-combustible?
- ¿Se ha instruido a los empleados parar trabajo caliente inmediatamente si las condiciones cambian, olores se presentan, etc. ¿Hasta que se vuelve a inspeccionar el área?

Puede proteger a si mismo contra los peligros físicos de la soldadura. Sigue las pólizas de la compañía acerca de operaciones en caliente y use Equipo de Protección Personal para prevenir lesiones, y sígalas consistentemente. Corrija cualquier situación que plantea el peligro de incendio o choque eléctrico.

Si tiene una preocupación de seguridad acerca de los peligros de soldadura, no deje que llega a ser un accidente – repórtela a su supervisor.

¡¡SACA EL CALOR DEL TRABAJO EN CALIENTE HOY!!

Hoja de Registro para Junta de Seguridad

Supervisor:	Asunto:
Local:	Fecha:
Realizada por:	Firma de Instructor:

Nombre (Escriba claramente)	Firma	Comentarios / Preocupaciones de Seguridad / Solicitudes para Formación