



SAFETY UNLIMITED, INC.

Consejo semanal sobre seguridad

Prevención de Amputaciones

El año pasado, OSHA recibió informes de más de 2.600 amputaciones en todo el país. Infracciones con guardas de protección en maquinaria recibieron el octavo lugar de las violaciones más citadas de la agencia, algo que OSHA dice que contribuye directamente a la mayoría de las causas de amputación. La falta de bloqueo/etiquetado tomó el quinto lugar como causa de amputación, según la cantidad de multas OSHA.



Componentes Mecánicos Presentan Riesgos de Amputación:

- Punto de funcionamiento—el área de una máquina donde realiza trabajo en material;
- Aparatos de transmisión eléctrica—volantes, poleas, correas, cadenas, acoplamientos, husillos, levas, y engranajes, además de bielas conectoras y otros componentes de maquinaria que transmiten energía; y
- Otras piezas en movimiento—componentes de máquinas que mueven durante la operación de la máquina tales como partes recíprocas, giratorias, y piezas de movimiento transversal, así como piezas de máquinas auxiliares.

OSHA ofrece los consejos siguientes para ayudar a empleados evitar amputaciones:

- Utilice guardas de protección como barreras físicas de zonas peligrosas.
- No desvíe, quite, o manipule las guardas protectoras de las máquinas.
- Utilice dispositivos para ayudar a evitar el contacto con los puntos de operación de la maquinaria. Los dispositivos pueden interrumpir el ciclo normal de la máquina cuando las manos del operador están en el punto de operación.
- Utilice los procedimientos apropiados de bloqueo/etiquetado en todos los equipos.
- Asegúrese de que los empleados estén capacitados en el uso seguro del equipo.
- Modifique las prácticas de trabajo según sea necesario para la seguridad.

¡NO TRABAJE EN UN APURO...MANTENGA LA “GUARDIA” PARA ESTAR SEGURO!