



# Consejo semanal sobre seguridad

## Riesgos de Amputación

Las amputaciones son algunas de las lesiones más graves y debilitantes en el lugar de trabajo. Están muy extendidas e involucran una variedad de actividades y equipos de trabajo.

Las amputaciones ocurren con mayor frecuencia cuando los trabajadores operan máquinas desgastadas o con protección inadecuada.

### Protección contra Amputaciones:

La protección de máquinas con el equipo siguiente es la mejor manera de controlar las amputaciones causadas por maquinaria estacionaria:

- Las guardias de protección proporcionan barreras físicas que impiden el acceso a áreas peligrosas. Deben ser seguros y fuertes, y los trabajadores no deben poder eludirlos, eliminarlos o manipularlos. Los guardias no deben obstruir la vista del operador ni impedir que los empleados trabajen.
- Los dispositivos ayudan a prevenir el contacto con los puntos de operación y pueden reemplazar o complementar los resguardos de protección. Los dispositivos pueden interrumpir el ciclo normal de la máquina cuando las manos del operador están en el punto de operación, evitar que el operador llegue al punto de operación o retirar las manos del operador si se acercan al punto de operación cuando la máquina realiza ciclos. Deben permitir lubricación y mantenimiento seguros, y no crear peligros ni interferir con el funcionamiento normal de la máquina. Además, deben tener fijación segura, y ser resistentes a la manipulación y duraderos.



**¡MANTENGA LA "GUARDIA" SIEMPRE  
QUE TRABAJE CON EQUIPOS MOTORIZADOS!**