



Consejo semanal sobre seguridad


La Seguridad con H₂S Comienza con la Concienciación

El H₂S es un gas incoloro, inflamable, explosivo y altamente tóxico. Puede tener un olor a huevo podrido, pero también puede volverse inodoro porque adormece su sentido del olfato, y puede que no lo note tras una exposición prolongada o repetida. El H₂S se encuentra en muchas industrias, incluyendo el petróleo (petróleo/gas/perforación/refinado), agricultura, pulpa y papel, y tratamiento de aguas residuales, así como vertederos, plantas de procesamiento de alimentos y cervecerías.

Medidas de Seguridad y Prevención

Hay varias cosas que los empleadores pueden hacer para mantener a los trabajadores lo más seguros posible en lugares de trabajo o lugares donde la exposición al H₂S es posible.

- En primer lugar, los empleadores deberían proporcionar formación y incorporación adecuadas a los nuevos empleados, así como formación de actualización anual a los empleados actuales.
- Los empleadores deberían mostrar a los empleados que necesitan llevar EPI cómo, cuándo y dónde usarlo y asegurarse de que esté correctamente ajustado y fácilmente accesible en caso de emergencia.
- Los empleadores deberían tener procedimientos de emergencia escritos en los que los empleados estén formados, incluyendo qué hacer y a dónde acudir cuando suena una alarma para evacuación de emergencia.
- Una ventilación adecuada es una medida preventiva clave que debe emplearse en espacios confinados donde es probable que se acumule gas H₂S; La ventilación es un control de ingeniería que altera físicamente el entorno para eliminar contaminantes.
- Por último, los monitores H₂S fijos deben estar funcionando constantemente en zonas donde pueda haber fugas, tuberías o producción de H₂S; La monitorización continua es un control administrativo y un indicador importante de seguridad.



¡TEN CUIDADO CERCA DE H₂S...LLEVE DETECCIÓN Y/O PROTECCIÓN!