



Consejo semanal sobre seguridad

Your Safety Is Our Business®

Volumen 3 – Edición 14

3 de abril, 2016

Ciérrelo con Candado, Etiquételo, y Pruébalo

Si usted opera, limpia, realiza servicio en, ajuste, o reparara maquinaria y equipo, sea consciente de los peligros a los cuales se expone. Cualquier equipo encendido o energizado que puede poner en peligro su seguridad es un peligro que puede ser prevenido cuando se siguen los procedimientos de interrupción de energía usando candado y etiqueta. Antes de trabajar en o cerca de equipo energizado, visualmente inspeccione la área de trabajo para identificar las fuentes de energía. Lleve a cabo cada paso del proceso para asegurar que la activación accidental del equipo no le toma por sorpresa.

El fracaso de llevar a cabo la interrupción de las fuentes de energía con candado y etiqueta puede resultar en electrocuciones, amputaciones, y otros accidentes graves y a veces, fatales.

Las causas más comunes de accidentes:

- La máquina o pieza de equipo no fue completamente apagado antes de una operación de mantenimiento o reparación.
- La máquina fue encendida accidentalmente, o por despreocupación, o porque la persona quien la enchufó no realizó que había otra persona allí quien pudo lesionarse.
- La máquina no funcionaba correctamente, pero no fue reparada o apagada, y no se interrumpió la energía con candado o etiqueta, y alguien que no se dio cuenta de que había un problema la utilizó.
- Equipo en marcha no fue bloqueado.
- Procedimientos de seguridad fueron inadecuados, o no fueron explicados correctamente.

Recuerde los peligros y no baje la guardia alrededor de cualquier maquinaria y equipo en marcha. Aún si no opera la maquinaria, puede quedar atrapado y lesionado por el equipo si no está desconectado correctamente.

¡Si hay duda si equipo será un peligro...ciérrelo con candado, etiquételo, y pruébalo para dejarlo seguro!

